

CTS502-4 Señal preventiva a ubicar sobre puertas

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	DPTO D, N y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS 502-4	27/11/2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



FIGURA 1 SEÑAL PREVENTIVA.

