

LA225 Instalación de indicadores de falla en líneas aéreas


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Diseño de la Red	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LA 225	19/07/2019




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>






Afloramiento del circuito principal
(Norma LA221 y LA257)



Derivación del circuito
(Norma LA207, LA209 y LA210)





codensa



Seccionamiento del circuito principal
(Norma LA223)